



BAZL, CH-3003 Bern

Referenz/Aktenzeichen: 1/18/18-04

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: frt

Sachbearbeiter/in: Frei Thomas

Tel. +41 31 325 58 20, Fax +41 31 325 93 24, thomas.frei@bazl.admin.ch

Ittigen, 26. Januar 2011

**Technische Mitteilungen; Nachtrag 85**

Nachstehend sehen Sie den neuesten Nachtrag des Sammelbandes "Technische Mitteilungen" mit der Übersicht über die betroffenen TM. Bitte überarbeiten Sie den Inhalt gemäss nachstehender Liste:

Inhalt	Hinzufügen			Entfernen		
	Nummer	Seiten	Ausgabe	Nummer	Seiten	Ausgabe
Verzeichnis der gültigen Technischen Mitteilungen	00.040-00	1-5	26.01.2011	00.040-00	1-5	20.09.2010
Lufttüchtigkeitsanweisungen	02.020-80	2	26.01.2011	02.020-80	1	31.08.2000
Ausrüstungspflicht mit Notsender ELT 406 MHz	20.140-01	5	26.01.2011	20.140-01	5	20.09.2010
Kalibrierung von Prüf- und Messmitteln	73.070-00	6	26.01.2011	73.070-00	4	02.03.1998
Erteilung des "nationalen Anhangs" gemäss Art. 34 Abs. 1 der Verordnung über die Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen (VLL; SR 748.215.1) an Instandhaltungsbetriebe mit einer Genehmigung nach der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003	90.010-10	10	26.01.2011	90.010-10	10	02.08.2008
Instandhaltungsbetriebsausweise; Regelung bei Personalmutationen				90.020-15	3	30.11.1990
Löschungsgrund: Entspricht nicht mehr dem heutigen Stand						

Bitte tragen Sie den Nachtrag im Verzeichnis (TM-M 00.000-00) ein.

Sollten Sie bezüglich des Nachtrags Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich (per E-Mail oder Brief) an uns.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Christian Hegner, Vizedirektor  
Leiter Abteilung Sicherheit Flugtechnik

Thomas Frei  
Sektion Standardisierung, Sanktionswesen und Register