

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL Abteilung Sicherheit Flugtechnik

BAZL, CH-3003 Bern

Referenz/Aktenzeichen: 1/18/18-04

Ihr Zeichen: Unser Zeichen: frt

Sachbearbeiter/in: Frei Thomas

Tel. +41 31 325 58 20, Fax +41 31 325 93 24, thomas.frei@bazl.admin.ch

Ittigen, 10. Juni 2011

Technische Mitteilungen; Nachtrag 86

Nachstehend sehen Sie den neuesten Nachtrag des Sammelbandes "Technische Mitteilungen" mit der Übersicht über die betroffenen TM. Bitte überarbeiten Sie den Inhalt gemäss nachstehender Liste:

	Hinzufügen			Entfernen]	
Inhalt	Nummer	Seiten	Ausgabe	Nummer	Seiten	Ausgabe
Verzeichnis der gültigen Technischen Mitteilungen	00.040-00	1-4	10.06.2011	00.040-00	1-4	26.01.2011
Jährliche Mindestinstandhal- tungsarbeiten an Luftfahrzeugen	02.020-10	3	10.06.2011	02.020-10	2	30.11.2001
Erteilung des "nationalen Anhangs" gemäss Art. 34 Abs. 1 der Verordnung über die Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen (VLL; SR 748.215.1) an Instandhaltungsbetriebe mit einer Genehmigung nach der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003	90.010-10	9	10.06.2011	90.010-10	10	26.01.2011
Zulassungsverfahren für Rettungs- und Arbeitsmittel sowie für persönliche Schutzausrüstungen [PSA] oder ähnliche Vorrichtungen für den externen Transport von Personen an Helikoptem Löschungsgrund: EASA ist dabei, für Annex 1-LFZ eine entsprechende Vorschrift zu erarbeiten (NPA).				50.605-20	8	01.05.2007

Bitte tragen Sie den Nachtrag im Verzeichnis (TM-M 00.000-00) ein.

Sollten Sie bezüglich des Nachtrags Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich (per E-Mail oder Brief) an uns.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen

Christian Hegner, Vizedirektor

Leiter Abteilung Sicherheit Flugtechnik

Thomas Frei

Sektion Standardisierung, Sanktionswesen und Register

Bundesamt für Zivilluftfahrt Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Postadresse: CH-3003 Bern

Tel. +41 31 325 80 39/40, Fax +41 31 325 80 32

www.aviation.admin.ch